

	METRVM GLOSSARIVM QVANTITATIVM SILVARVM Versão 1 Online - 09/10/2008	Apresentação A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Referências
---	--	---



Weise, hipsômetro

Tipo de Verbete: instrumento.

Definição: Hipsômetro baseado em semelhança de triângulos. Trata-se de um tubo metálico com 15 a 20 cm de comprimento, com uma mira em uma extremidade e um orifício de visada ou ocular em outra. A escala de altura é marcada sobre uma peça serrilhada fixada ao lado do tubo. Uma segunda escala, conhecida como escala de distância observador árvore, é inserida através da escala de alturas na marca zero formando com esta um ângulo reto. Na extremidade superior desta escala esta acoplado um pêndulo que se desloca na escala serrilhada do tubo para a medição das alturas.

	METRVM GLOSSARIVM QVANTITATIVM SILVARVM Versão 1 Online - 09/10/2008	Apresentação A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Referências
---	--	---

From: <http://insilvaarbores.com.br/Philodendros/> - **Philodendros**

Permanent link: <http://insilvaarbores.com.br/Philodendros/doku.php?id=metrvm:glossarivm:glossarivm01:w>

Last update: **2022/11/24 14:13**

